



## Farba na plamy i zacieki



- **Wysokie krycie**
- **Doskonale maskowanie plam po zalaniach i nikotynie**
- **Zabezpiecza powierzchnie przed działaniem wilgoci**

### przeznaczenie

Służy do zamalowywania trwałych plam wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Doskonale maskuje plamy z tłuszczu, nikotyny, sadzy oraz zacieków wodnych.

### kolory

Biały

### opakowania

Produkt pakowany w puszki o pojemności: 0,5 l, 1 l

### parametry techniczne

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| wygląd powłoki:             | gładka, matowa biała                  |
| lepkość:                    | 2500 +/- 1000 mPas 20 rpm, dysk 5     |
| gęstość:                    | 1,45 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>        |
| ph:                         | nie dotyczy                           |
| ilość warstw:               | 1-2                                   |
| nanoszenie drugiej warstwy: | 8 h                                   |
| całkowity czas schnięcia:   | 24 h                                  |
| wydajność:                  | 8 m <sup>2</sup> /l                   |
| narzędzia:                  | pędzel, wałek, natrysk                |
| magazynowanie:              | 5-30°C                                |
| termin przydatności:        | 2 lata                                |
| limit LZO:                  | kat. A/g/FR 350 g/l – zawiera 349 g/l |

## przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, zwarte, wolne od kurzu i luźnych fragmentów. Powierzchnie zagrzybione należy przed malowaniem oczyścić środkiem dezynfekującym. Powłoki wymagające odtłuszczenia umyć wodą z dodatkiem detergentu. Stare powłoki, źle przylegające należy usunąć, a ubytki i pęknięcia uzupełnić masą szpachlową.

## aplikacja

Farbę przed użyciem należy energicznie wymieszać. Nanieść jedną warstwę na przygotowane wcześniej podłoże, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Nie rozcieńczać. W przypadku konieczności drugą warstwę nakładać po 8h. Optymalna temperatura malowania to + 18°C do + 25°C.

## utyliczacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

## środki bezpieczeństwa

Łatwopalna ciecz i pary.

Może powodować uszkodzenie narządów (ośrodkowy układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi.

Przed użyciem przeczytać etykietę.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Produkt posiada atest higieniczny.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się z doradcą technicznym firmy.  
Data aktualizacji karty technicznej 17.07.2015r.